



TREPREP

TREFORNYER / TERRASSEFORNYER

Produktbeskrivelse	TREPREP Trefornyer/terrassefornyer er et profesjonelt, høyverdig produkt spesielt designet for fjerning av gamle oljer, transparente beiser, produsentstempler/merker og andre behandlinger av trevirke. Utvannet er det et kraftig rengjøringsmiddel for å fjerne smuss og andre overflateforurensninger og er en rask og enkel måte å redusere blanke/harde overflater (hinner) slik at det nye treverket er klar til å ta imot en penetrerende finish.
Egenskaper	<p>Fjerner gammel olje, terrassebeis og oljebeis</p> <ul style="list-style-type: none">• Reduserer blanke/harde overflater (hinner) på nytt treverk.• Rengjør værslitt treverk.• Fjerner produsentstempler/merker.• Forbedrer penetrering av behandling på nytt treverk• Brukes som den er eller fortynnet.• 3 produkter i ett.
Bruksområder	<ul style="list-style-type: none">• Kun for utvendig bruk.• Alt utvendig treverk - trykkimpregnert, myke tresorter, Hardwood, Thermotre.• Utvendige treflater - Hagemøbler, terrassebord, kledning...• Horisontale og vertikale flater.
Tekniske data	<p>Viskositet: Flytende væske.</p> <p>Spesifikk vekt (ved 20°C): 1,05 +/-0,05.</p> <p>Fysisk form: Væske.</p> <p>Brennbarhet: N/A.</p> <p>Flammepunkt: N/A.</p> <p>Holdbarhet: 2 år i original, uåpnet emballasje.</p> <p>Beholderstørrelse: 2.5 liter</p> <p>Farge: Gulhvit eller ravgul.</p> <p>VOC: N/A.</p>
Påføringsverktøy	<p>Syntetisk pensel.</p> <p>Syntetisk terrasseskrubb.</p> <p>Syntetisk rulle.</p> <p>Hagesprøyte.</p>
God Påføringspraksis	<p>Gjennomfør ALLTID en innledende test før du begynner arbeidet, for å finne nødvendig virketid for fjerning/stripping eller rengjøring av treverket. Bruk kjemisk motstandsdyktige hansker, vernebriller og beskyttende klær. Hardwood/eksotiske hardtre og tresorter rike på tanniner dvs. Cedar, Eik, Teak, IPE... kan mørkne ved bruk av TREPREP. Ved bruk av NET-TROL* til nøytralisering vil treverket lysne til sin naturlige farge igjen. Dekk til og beskytt alt du ikke ønsker å strippe/rengjøre, herunder planter, busker og eventuelle aluminiumsflater. Ved stripping av vertikale flater, arbeid nedenfra og opp for å unngå striper. Påføres mellom +5 °C og +35 °C. Må ikke påføres i direkte sollys eller på en oppvarmet overflate. Ikke la TREPREP tørke på overflaten, fukt da med TREPREP eller vanntåke.</p>
Forbehandling	<p>Skrap bort tidligere behandling som er løs eller flasser.</p> <p>Børst bort alle overflateforurensninger dvs. mose, generell smuss etc.</p>
Blandingsforhold	<p>Gammel finish og produsentstempler/merker; TREPREP ufortynnet.</p> <p>Redusere blanke/harde overflater; en del TREPREP til 4 deler vann</p> <p>For IPE; en del TREPREP til en del vann.</p> <p>Rengjøring; en del TREPREP til 5 deler vann eller maks opp til 1 del TREPREP til 20 deler vann, avhengig av tilstanden til treverket.</p>

<h2>Påføring</h2>	<p>Rist produktet godt før bruk. Omrør utblandet løsning regelmessig. Bruk TREPREP som den er eller fortynn ifølge blandingsforhold ovenfor. Hold overflaten fuktig med TREPREP eller vanntåke mens den virker. Etter skylling skal det ALLTID nøytraliseres med NET-TROL*. Bruk egnet terrasseskrubb (ikke stålbørste) til å skrubbe overflaten. La treverket tørke grundig i 2-3 dager før videre behandling.</p> <p><u>Fjerning/stripping og rengjøring.</u></p> <p>Arbeid i områder som kan gjennomføres på 15-30 minutter. Påfør TREPREP, la virke. Etter gitt tid, test et lite område for å se om finish eller smuss løsner. Om løsnet; skrubb området med en terrasseskrubb eller bruk en høytrykkspylers (70-103 bar) avhengig av type treverk. Arbeid alltid med treretningen. Skyll med rikelige mengder vann. Bruk det høyeste trykket fra som er tilgjengelig fra vannslangen eller bruk en høytrykkspylers (35-70 bar). Skyll tilstøtende områder på samme tid.</p> <p>NB: Bruk av varmt vann forenkler arbeidet.</p> <p><u>Redusere harde/blanke overflater.</u></p> <p>Påfør TREPREP. La virke i 20 minutter. Skrubb området med en terrasseskrubb eller bruk en høytrykkspylers (70-103 bar) avhengig av type treverk. Skyll med rikelige mengder vann. Bruk det høyeste trykket som er tilgjengelig fra vannslangen eller bruk en høytrykkspylers (35-70 bar). Skyll tilstøtende områder på samme tid.</p> <p><u>Fjern produsentstempler/merker.</u></p> <p>Påfør TREPREP uforynnet og skrub inntil stempel er borte. Skyll grundig.</p>
<h2>Dekkevne</h2>	<p>Ufortynnet: 3 - 4m² pr liter.</p> <p>Fortynnet 01:01: Opp til 8m² per liter</p> <p>Fortynnes 01:04: Opp til 16m² per liter</p> <p>Fortynnet 01:10: Opp til 40m² per liter</p> <p>Faktisk dekkevne vil variere avhengig av påføringsmetode, type treverk, tekstur, alder og porøsitet og tilstanden til det strippede treverket.</p>
<h2>Etter Stripping/ rengjøring</h2>	<p>Overflaten skal ALLTID nøytraliseres med NET-TROL*</p>
<h2>Restriksjoner</h2>	<p>TREPREP vil ikke fjerne følgende typer belegg;</p> <p>To-komponent eller varmeherdende finish. Polyuretan maling/lakk.</p> <p>Må ikke brukes på aluminium.</p>
<h2>Rengjøring</h2>	<p>Vann</p>
<h2>Oppbevaring</h2>	<p>Ubrukt TREPREP lagres i en lukket plastikk eller glassbeholder. Må ikke lagres i metallbeholder. Tåler ikke frost eller høye temperaturer.</p>
<h2>Generell informasjon</h2>	<p>Alle forhåndsregler er tatt for å sikre at informasjonen i dette tekniske databladet er nøyaktig. OWATROL kan ikke garantere resultatet siden vi ikke har kontroll over forholdene våre produkter brukes under. For ytterligere råd og opplysninger, kontakt vår tekniske avdeling på +34 93 125 88 68 eller send epost til info@owatrol.com. Informasjonen ovenfor er korrekt på utgivelsesdatoen.</p> <p>Alle andre OWATROL produkter nevnt i dette dokumentet skal brukes som anvist på emballasje og teknisk datablad.</p>
<h2>Sikkerhet</h2>	<p>Oppbevares utilgjengelig for barn.</p> <p>Sikkerhetsdatablad (HMS) finnes på www.owatrol.com/no</p>
<h2>Utstedelsesdato</h2>	<p>Juni 2012</p>

* Samme produsent.

