



POLYTROL®

FARGE OG GLANSFORNYER

Produktbeskrivelse

POLYTROL® inneholder ikke silikon og er en dypt-penetrerende olje som gjenoppretter det opprinnelige utseendet og finish til gelcoat, plast, metall og andre overflater. Tørker til en sterk, langvarig og fleksibel finish. POLYTROL® penetrerer dypt, gjenfukter pigmentene for så å gjenopprette farge og glans som har gått tapt gjennom eksponering av sollys, regn og forurensning. POLYTROL® gjenoppretter glans og beskytter mot korrosjon på bart metall.

Egenskaper

- Gjenoppretter farge og glans til nedmattede overflater.
- Gjenoppliver og forbedrer fargen på falmet marmor, gravsteiner, skifer og fliser.
- Fornyer flat og kalkholdig maling som er blitt nedmattet av forvitring.
- Eliminerer behovet for voks og polish som danner film på overflaten og tørker raskt ut.
- Gjenoppretter og beskytter glansen til polert metall.
- Enkel påføring – lett vedlikehold
- Beskytter mot korrosjon.

Bruksområder

- Fungerer på glassfiber (GRP), plast, maling, fliser ...
- Metaller - krom, messing, bronse, rustfritt stål, aluminium ...
- støtfangere, båt, hagemøbler, putekasser, campingvogn...
- horisontale eller vertikale overflater.

Tekniske data

Finish: Transparent.
Bindemiddel: Alkydharpirkser.
Løsningsmiddel: Løsemiddel.
Viskositet: Fluid.
Egenvekt (ved 20 ° C): 0.857 ± 0,05.
Fysisk tilstand: Væske.
Tørrstoffinnhold: 33% ± 2.
Brennbarhet: Ikke klassifisert som brannfarlig.
Flammepunkt: > 60 ° C.
Holdbarhet: 2 år minimum i åpnet emballasje.
Beholderstørrelse: 0,5L
Farge: Amber.
Tørketid: 24 timer, avhengig av temperatur og luftfuktighet.
VOC: Ut av omfang.

Påføringsredskap

- Pensel.
- Klut.
- Fin stålull (000).

God påføringspraksis

Dekk til og beskytt alt du ikke ønsker å behandle.
Kan påføres mellom + 5 °C og + 35 °C.
Må ikke påføres i direkte sollys eller på varme overflater.
Ikke la overflødig POLYTROL® tørke og danne film på overflaten.

Forbehandling

Generelle retningslinjer:

Overflaten må være ren, tørr og fri for smuss, fett og mugg.
Alle typer voks, poleringsmidler, silikon osv. skal være helt og grundig fjernet.
Behandle mugg med en blanding av 1:1 blekemiddel / vann. Påfør løsningen på overflaten, skrubb godt og la virke i 10-15 minutter, skyll grundig.

Plast, gelcoat, fliser, malte flater osv:

Rens overflaten med varmt såpevann eller NET-TROL® *.
Skyll grundig og la tørke i minimum 12 timer, avhengig av overflaten.

Stein, murstein, etc:

Rens overflaten med NET-TROL® *.

Skyll grundig og la tørke i minimum 12 timer, avhengig av overflaten.

Metall

Rens overflaten med varmt såpevann eller annet egnet løsemiddel (følg produsentens instruksjoner) og skyll grundig. La tørke i minimum 12 timer.

Påføring

Generelle retningslinjer:

Arbeid alltid i områder som kan gjennomføres innen 10-20 min.

Hvis overflaten absorberer POLYTROL® ujevnt (dvs. matte og blanke flekker) flyttes overskuddsolje fra blanke områder til matte områder.

Tørk av overflødig POLYTROL® med en løfri klut før den blir klebrig.

For en blankere finish poleres overflaten med en løfri pusseklut.

Plast, gelcoat, fliser, malt flater osv:

Påfør POLYTROL® jevnt og rikelig med en pensel eller klut.

La virke i 10-20 min.

Tørk av overflødig POLYTROL® med en ren løfri klut.

La tørke.

Stein, murstein, etc:

Påfør POLYTROL® jevnt og rikelig med en pensel.

La virke i 10-20 min.

Børst/tørk av overflødig POLYTROL® med en pensel/ren løfri klut.

La tørke.

Metall

Påfør POLYTROL® med fin stålull (000) dynket i POLYTROL®.

La virke i 10-20 min.

Tørk av overflødig POLYTROL® med en ren løfri klut.

La tørke.

Merk: POLYTROL® er ikke en overflatebehandling.

Dekkevne

18 m² per liter.

Dekningsgrad vil variere avhengig av påføringsmetode, type, struktur og porøsitet av overflaten.

Restriksjoner

POLYTROL® skal ikke brukes på hvite flater.

Vedlikehold

Det er behov for vedlikehold av POLYTROL® når behandlet overflate viser tegn til falming.

Forbered/behandle overflaten som beskrevet ovenfor.

Rengjøring

White spirit.

Merk: Kluter, stålull osv. dynket i POLYTROL® kan selvantennes om de ikke kastes forskriftsmessig.

Kluter, stålull osv. må dyppes i vann etter bruk eller plasseres i en forseglet, vannfylt metallbeholder før de kastes med spesialavfall.

Kluter kan brettes flatt ut og lufttørkes før deponering.

Lagring

Rester av POLYTROL® bør overføres til en mindre, lufttett, lukket metall- eller glassbeholder.

Tåler ikke frost og høye temperaturer.

Generell informasjon

Alle forhåndsregler er tatt for å sikre at informasjonen i dette tekniske databladet er nøyaktig. Owatrol International er ikke i stand til å garantere resultatet siden vi ikke har kontroll over forholdene som våre produkter brukes under. For ytterligere råd og informasjon, vennligst kontakt vår tekniske avdeling via e-post på info@owatrol.com eller den lokale Owatrol Agent for landet ditt. Informasjonen ovenfor er korrekt på utstedelsestidspunktet.

Alle andre OWATROL produkter nevnt i dette dokumentet skal brukes som anvist på emballasje og tekniske datablad.

Sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) tilgjengelig på www.owatrol.com og tekst på emballasjen. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Utgivelsesdato

August 2012

* Samme produsent.

