

# FDV-DOKUMENTASJON

## (Forvaltning, drift og vedlikehold)



## Utvendig kledning, ubehandlet

### Materialspesifikasjon

Utvendig kledning av gran i henhold til SN/TS 3186.  
Produsert av PEFC-sertifisert tømmer.



### Trevirkets egenskaper

Tre er et levende materiale. Det påvirkes og endres naturlig som følge av variasjoner i luftfuktighet, direkte sollys og temperatur. Disse endringene kan medføre kuring, krymping og/eller sprekkdannelser.

### Lagring før montering

Det er viktig at kledningen blir lagret plant og stabilt før montering, og at den blir tildekket slik at den ikke eksponeres for direkte sollys eller nedbør. Anbefalt klarering til terreng er minst 10 cm, og dersom fare for jordfuktighet bør også terrenget tildekkes. Kledningen bør monteres så raskt som mulig etter at trelastpakken er åpnet.

### Montering og etterbehandling

Montering må skje etter vanlig standard for tømmerfaget. Det henvises til Byggedetaljer fra Sintef 542.101 (liggende og stående trekledning), samt til Sintef Trehus - figursamling for byggeplass.

### Ubehandlet utvendig kledning må behandles snarest etter montering!

Dette inkluderer også endevend og kuttflater. Vi anbefaler at det påføres minst ett strøk grunning og minst 2 strøk maling eller beis slik at kledningen får et komplett system, og vi anbefaler bruk av produkter fra Jotun eller andre anerkjente malingsleverandører.

Kledningen må være ren, fast og tørr før den behandles.

## Ettersyn, kontroll og vedlikehold

Det anbefales et årlig ettersyn og kontroll av kledningen for å vurdere tilstanden, og avdekke evt. behov for vedlikehold. Skruer og spikere må være forskriftsmessig festet til enhver tid.

For videre vedlikehold følges FDV-dokumentasjonen til produktene som er påført kledningen etter montering.

### Produsent

G3 Gausdal Treindustrier SA  
Slettmoen 2  
2651 Østre Gausdal  
[www.g3i.no](http://www.g3i.no) | [post@g3i.no](mailto:post@g3i.no)



### Ytterligere informasjon

[www.g3i.no](http://www.g3i.no)